



COMUNE DI LIVORNO

Settore Manutenzioni e cura della città

Oggetto: Procedura di Somma Urgenza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti costituiti da materiale presumibilmente contenente amianto rinvenuto in Via Roma, in prossimità dell'incrocio con Piazza Attias (art. 140 D.Lgs. 36/2023 e 191 D.Lgs. 267/2000) - Relazione tecnica omnicomprensiva

Il giorno 23 ottobre 2025, alle ore 22:00, su segnalazione della Centrale Operativa e dei Settori Protezione Civile e Ambiente, la sottoscritta, dott.ssa Barbara Saliva, titolare incarico E.Q. dell'Ufficio Rifiuti, si è recata in Via Roma, in prossimità dell'incrocio con Piazza Attias, dove sono stati rinvenuti sulla strada pubblica rifiuti costituiti da materiale presumibilmente contenente amianto, in parte in lastre, in parte in frammenti più piccoli, a motivo della caduta al suolo dall'alto di una lastra in conseguenza del forte vento.

L'immobile dal quale è caduta la lastra, come subito individuato dalla Protezione Civile e indicato anche dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto (in atti com.li prot. n. 144788 del 27/10/2025), è quello sito in via Roma civico 1 C. L'amministratore di detto condominio, interpellato dalla Protezione Civile, non era presente sul posto.

Constatata dunque la situazione di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e per l'ambiente, si è ritenuto necessario intervenire nell'immediato procedendo alla tempestiva rimozione e smaltimento dei suddetti rifiuti.

Per la rimozione e lo smaltimento dei suddetti rifiuti, è stata contattata la ditta Ecoflash S.r.l. con sede in Livorno, Via del Limone n. 52, P.I./C.F. 01667490500, individuata quale operatore qualificato per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto.

Dopo la supervisione del titolare della ditta, alle ore 22:00 è giunta sul posto la squadra addetta alla rimozione, formata da n. 2 operatori provvisti dei DPI previsti per il tipo di lavorazione (tute monouso, guanti, maschere filtranti). I detriti sono stati trattati con apposito spray incapsulante per evitare la dispersione di fibre nell'aria, quindi sono stati rimossi e immediatamente confezionati in big bags a tenuta. Successivamente la ditta ha provveduto ad un controllo visivo finale della zona interessata dall'intervento, provvedendo all'aspirazione, con attrezzatura dedicata, dei frammenti più piccoli ancora presenti sulla sede stradale e sui marciapiedi limitrofi.

Le operazioni di rimozione dei rifiuti si sono concluse con successo alle ore 23:50.

Il giorno seguente, l'operatore economico, ha provveduto a presentare il piano di lavoro all'Azienda USL, attivato come procedura di urgenza sul portale SISPIC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva) adottato dalla Regione Toscana per la gestione online delle notifiche ad USL e dei piani di lavoro relativi all'amianto.

I corrispettivi delle prestazioni ordinate sono stati definiti consensualmente con l'affidatario.

Il servizio ha previsto:

- redazione del Piano di Sicurezza in emergenza su materiali contenenti fibre di amianto,
- intervento di n. 3 unità di personale (n. 1 Tecnico Ambientale coordinatore e n. 2 operatori) con chiamata in urgenza per minima prestazione notturna, dotati dei DPI previsti,
- utilizzo di n. 1 automezzo di pronto intervento poliattrezzato, aspirapolvere, spruzzatore airless e consumabili (spray incapsulante liquido, Big Bag),
- espletamento delle pratiche relative al trasporto e smaltimento dei rifiuti e della pratica SISPIC con procedura d'urgenza,
- trasporto dei rifiuti con automezzo autorizzato e smaltimento degli stessi.

per un importo complessivo a corpo pari ad € 2.284,00 + Iva al 22% pari ad € 502,48 per un totale complessivo dell'intervento che ammonta ad **€ 2.786,48 compresa iva.**

Il suddetto importo sarà successivamente addebitato al condominio ubicato in via Roma 1 C, dal quale è caduta la lastra oggetto della presente relazione.

Allegati:

- Documentazione fotografica
- Verbale di somma urgenza

La Titolare Incarico E.Q.
Responsabile del Procedimento
Ufficio Rifiuti
Dott.ssa Barbara Saliva