



COMUNE DI LIVORNO
Settore Manutenzioni e cura della città

VERBALE DI ACCERTAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA
(Art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023)

Il giorno 23 ottobre 2025, alle ore 22:00, su segnalazione della Centrale Operativa e dei Settori Protezione Civile e Ambiente, la sottoscritta, dott.ssa Barbara Saliva, titolare incarico E.Q. dell'Ufficio Rifiuti, si è recata in Via Roma, in prossimità dell'incrocio con Piazza Attias, dove sono stati rinvenuti sulla strada pubblica rifiuti costituiti da materiale presumibilmente contenente amianto, in parte in lastre, in parte in frammenti più piccoli, a motivo della caduta al suolo dall'alto di una lastra in conseguenza del forte vento;

CONSIDERATO che:

- la presenza di amianto rappresenta un grave pericolo per la salute pubblica in quanto l'amianto è classificato come materiale cancerogeno,
- il rischio di dispersione delle fibre di amianto costituisce una potenziale esposizione per la popolazione,
- trattandosi di materiale presente in parte sul marciapiede e in parte sulla pubblica via costituisce interferenza con la viabilità pubblica,
- per quanto sopra, si rende necessario intervenire a tutela della salute pubblica mediante la tempestiva rimozione e lo smaltimento del suddetto materiale,
- la rimozione e lo smaltimento del materiale contenente amianto necessita dell'intervento di ditta specializzata e allo scopo autorizzata in quanto trattasi di interventi che devono essere svolti seguendo specifiche procedure al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e per l'ambiente,
- i servizi da espletare rientrano nei limiti degli importi previsti dalla normativa vigente,
- conseguentemente, sarà redatta apposita perizia giustificativa delle prestazioni richieste,
- sentito l'operatore Ecoflash Srl con sede in Livorno, Via del Limone n. 52, P.I./C.F. 01667490500, individuato quale operatore qualificato per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto, che si è dichiarato subito disponibile all'esecuzione delle prestazioni necessarie e che nulla ha da obiettare sulle modalità operative stabilite nonché sull'esecuzione delle lavorazioni da effettuare salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse,
- su richiesta della Protezione Civile è intervenuta sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco che ha riscontrato la caduta, dal tetto dell'immobile sito in via Roma 1 c, del materiale di cui sopra;

l'anno 2025 il giorno 23 del mese di ottobre, la sottoscritta dott.ssa Barbara Saliva, titolare incarico E.Q. dell'Ufficio Rifiuti, tecnico responsabile del procedimento,

ATTESTA

con il presente verbale la sussistenza delle circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

In conseguenza di quanto verificato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, la sottoscritta dà atto che saranno avviate le procedure per l'addebito delle somme occorrenti al condominio sopra indicato.

L'impresa esecutrice

Ecoflash Srl

Il tecnico Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Barbara Saliva